



MISURATORI D'ISOLAMENTO + MULTIMETRO

| | |
|-----------------------------|--|
| Tipo | Multimetro digitale TRUE RMS e Misura isolamento-Wireless |
| Misura tensione DC | 1000 Vdc |
| Misura tensione AC | 1000 Vac |
| Misura corrente DC | 10 A |
| Misura corrente AC | 10 A |
| Misura resistenza | 40 MΩ |
| Capacità | 40 mF |
| Temperatura (tipo K) | 4-20mA% |

