



PINZE AMPEROMETRICHE

Tipo	Pinza amperometrica digitale TRUE RMS
Misura tensione DC	600 Vdc
Misura tensione AC	600 Vac
Misura corrente DC	1000 A
Misura corrente AC	1000 A
Misura resistenza	40 MΩ
Capacità	40 μF
Frequenza	4 kHz
Temperatura	1000°C/1832°F
Cicalino continuità	100 Ω

